Fotodokumentation

Gebäudefrontansicht - Nordwestseite



Gebäudefrontansicht - Nordwestseite



Gebäudefrontansicht - Nordwestseite



Gebäudefrontansicht - Nordseite



Gebäudefrontansicht - Südostseite



Gebäudefrontansicht - Südostseite



Gebäudefrontansicht - Südostseite



Dachansicht - Pavillon



Ansicht Außenstellplätze



Umgebungsansicht - Nordwesten



Umgebungsansicht - Nordosten



Exemplarische Innenansicht - Erdgeschoss



Exemplarische Innenansicht - Erdgeschoss



Exemplarische Innenansicht - Erdgeschoss



Exemplarische Innenansicht - Erdgeschoss



Exemplarische Innenansicht - Erdgeschoss



Exemplarische Innenansicht - Erdgeschoss



Exemplarische Innenansicht - Erdgeschoss/ Feuchtigkeitsschäden



Exemplarische Innenansicht - Erdgeschoss/ Feuchtigkeitsschäden



Ansicht Durchgang zwischen dem Altbau und dem Pavillon



Exemplarische Innenansicht Pavillon - Erdgeschoss



Exemplarische Innenansicht Pavillon - Erdgeschoss



Terrasse des Pavillons



Exemplarische Innenansicht Pavillon - Erdgeschoss



Zugang zum 1.Obergeschoss über die Dachterrasse



Exemplarische Innenansicht - 1.Obergeschoss



Exemplarische Innenansicht - 1.Obergeschoss



Exemplarische Innenansicht - 1.Obergeschoss



Exemplarische Innenansicht - 2.Obergeschoss



Exemplarische Innenansicht - 2.Obergeschoss



Exemplarische Innenansicht - 2.Obergeschoss



Exemplarische Innenansicht - 2.Obergeschoss



Balkon im 2. Obergeschoss




Exemplarische Innenansicht - Dachgeschoss



Exemplarische Innenansicht - Dachgeschoss



Exemplarische Innenansicht - Dachgeschoss



Exemplarische Innenansicht - Dachgeschoss



Exemplarische Innenansicht - Dachgeschoss



Exemplarische Innenansicht - Dachgeschoss/ Putz- und Farbabplatzungen



Exemplarische Gebäudetechnik - Lüftungsanlage im Dachspitz



Exemplarische Gebäudetechnik - Brandmeldezentrale im Erdgeschoss



Exemplarische Gebäudetechnik - Heizungsanlage im Erdgeschoss



Exemplarische Gebäudetechnik - Heizungsanlage im Erdgeschoss

