Fotodokumentation

Gebäudefrontansicht (Altbau)



Gebäudefrontansicht (Altbau)



Gebäudeseitenansicht (Altbau)



Gebäudefrontansicht (Zwischengebäude)



Gebäuderückansicht (Zwischengebäude)



Gebäudeseitenansicht (Rückgebäude)



Gebäuderückansicht (Rückgebäude)



Exemplarische Grundstücksfläche (Spielgeräte)



Exemplarische Grundstücksfläche (Spielgeräte)



Umgebungsbebauung - Blick Richtung Norden



Umgebungsbebauung - Blick Richtung Süden



Exemplarische Innenansicht - Altbau



Exemplarische Innenansicht - Altbau



Exemplarische Innenansicht - Altbau



Exemplarische Innenansicht - Altbau



Exemplarische Innenansicht - Altbau



Exemplarische Innenansicht - Altbau



Exemplarische Innenansicht - Altbau



Exemplarische Innenansicht - Altbau (Probeöffnung/ asbesthaltige Dämmung)



Exemplarische Innenansicht - Altbau



Exemplarische Innenansicht - Altbau



Exemplarische Innenansicht - Altbau



Exemplarische Innenansicht - Altbau



Exemplarische Innenansicht - Altbau



Exemplarische Innenansicht - Altbau



Exemplarische Innenansicht - Altbau (Dachspitz)



Exemplarische Innenansicht - Altbau (Kellergeschoss)



Exemplarische Innenansicht - Altbau (Kellergeschoss)



Exemplarische Innenansicht - Altbau (Heizungsanlage)



Exemplarische Innenansicht - Zwischengebäude



Exemplarische Innenansicht - Rückgebäude



Exemplarische Innenansicht - Rückgebäude



Exemplarische Innenansicht - Rückgebäude



Exemplarischer Instandhaltungsrückstau - Fenstersimse



Exemplarischer Instandhaltungsrückstau - Fassadenrisse



Exemplarischer Instandhaltungsrückstau - Altbau (Kellergeschoss)



Kellerabgang

